


SEGURIDAD EN CAMIONES DE ALIMENTOS



REVISE

que tenga un Sistema de supresión
para electrodomésticos de cocina.
[NFPA 96:B.9.1.2]

VERIFIQUE

que la etiqueta de mantenimiento del Sistema de supresión de incendios sea renovada cada 6 meses.
[NFPA 17A:7.3.2]



VERIFIQUE

- RIFIQUE** ▶ que extintores Clase K sean instalados para prevenir incendios en electrodomésticos de cocina [NFPA 96, B.9.7.2]
- ▶ que extintores para otros riesgos de incendio sean instalados. [NFPA 96, B.9.7.4]
- ▶ que haya una placa con instrucciones para la operación de cada extintor Clase K. [NFPA 96, B.9.1.3]
- ▶ que un extintor tipo 20-B:C sea instalado en donde un generador eléctrico sea usado [NFPA 96: B.9.7.5]
- ▶ que cada extintor tenga una calcomanía de mantenimiento anual [NFPA 96, B.9.7.6]





REVISE

Un sistema aprobado contra incendios para los electrodomésticos de cocina que usan combustibles sólidos y producen grasas.
[NFPA 96:B.10.6.1]

REVISE que un extintor de incendios con base en agua sea instalado en caso de incendio de combustibles de madera y carbón.

que un extintor de incendios con base en agua sea instalado en caso de incendio de combustibles de madera y carbón. [NFPA 96:B.10.6.3]



ASEGURESE

que al menos un trabajador está
entrenado en lo siguiente:



Método adecuado para
apagar las fuentes de
combustible [NFPA 96:B.15.1]



Procedimiento adecuado para cuando tenga que hacer una prueba simple para fugas de gas en sus conexiones.[NFA 58:6.16, 58:6.17]

DOCUMENTE

su entrenamiento inicial y anual, y téngalo disponible para cuando el Departamento de Bomberos se lo solicite. [NFPA 96:B.15.4, B.15.5]



VERIFIQUE

que el vehículo esta levantado o se han instalado cuñas alrededor de las ruedas [NFA 96.B.13.3] y que hay al menos 10 pies de distancia con edificios o estructuras, materiales combustibles, vehículos y otras operaciones de cocina [NFA 1:50.7.1.5]

**VERIFIQUE ACCESO Y ASEGURESE DE LAS DISTANCIAS**

Verifique que los carriles y calles de acceso, hidrantes y conexiones con el departamento de bomberos son adecuados. [NFPA 1:50.7.17]